

### הנדון: הפעלת הלפיד באסדת כריש

ביום 3.6.2023 בשעה 8:00 נצפה לפיד הבטיחות באסדת כריש דולק למשך 3 שעות לכל הפחות. מצ"ב תיעוד בזמן אמת מהאירוע שהתבצע מלב ים.

על פי הוראות היתר הפליטה של אסדת כריש, אירוע מחייב ביצוע דיווח מיידי, לא יאוחר מ-15 דק' ממועד גילוי התקלה, ובהתאם להנחיות דיווח על אירועים ומצבי חירום במתקני גז ימיים של המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, קובע היתר כי בעל מקור הפליטה מחויב להגיש לממונה ולרכז איכות האוויר תחקיר בהתאם להנחיות רכו איכות אוויר תוך 14 יום ממועד התרחשות אירוע בו התבצעה תקלה במערכות ה-VRU או FLASH GAS COMPRESSION אשר הובילה לניתוב גזים ללפיד.

בהתאם לכך, נשמח למענה לשאלות הבאות:

1. האם התקבל במשרדכם דיווח בזמן אמת אודות האירוע?
2. האם הוגש תחקיר עבור האירוע?
3. מה היה משך האירוע?
4. מה הסיבה לאירוע?
5. מהי הערכת כמות הפליטות המיוחסת לאירוע?
6. כיצד מתיישבת העובדה כי בוצע flaring בלפיד עם הטענה כי מערכת VRU אמורה להוריד משמעותית את כמות ה-flaring?

בברכה,

דנה כהן

ראשת תחום אקלים וקשרי ממשל

גרינפיס ישראל